


Sigma SkyStar 3 TV Box  
Vista ve Windows 7 x64 için  
İmzasız Sürücü Yükleme


Sigma SkyStar 3 TV Box BDA sürücüsünün Vista x64 ve Windows 7 x64 işletim sistemlerine yüklenmesi sonrası bilgisayarı sürekli "F8" tuşu ile açıp, "sürücü imzası zorlamasını devre dışı bırak" seçeneği ile bilgisayarı başlatmak zaman zaman can sıkıcı olabilmektedir.

Aşağıda "F8" tuşuna basılmasına gerek kalmadan SkyStar3 TV Box'ın nasıl çalıştırılacağı resimli ve adım adım anlatılacaktır.


1. İlk olarak aşağıda adresteki web sitesine giriş yapılması gerekmektedir,  
<http://www.ngohq.com/home.php?page=dseo>  
Sayfanın altındaki "Download" butonuna basılır, ekranda beliren explorer sayfasının altındaki Agree butonuna basılarak 705 Kb büyüklüğündeki dseo13b.exe dosyası indirilmelidir.
2. CD versiyonuna göre dosya'ya sürücü CD'sindeki  
F:\SkyStar 3 CD\TR SkyStar3 USB 2.0\02 DRIVER\DSEO\dseo13b.exe konumundan ulaşılabilir.
3. Windows Vista x64 ve Windows 7 x64 işletim sistemlerinde sağ tıklanarak dseo13b.exe dosyası Yönetici yetkileri veya Administrator olarak çalıştırılmalıdır.



4. Driver Signature Enforcement Override ekranı açılacaktır. "Next" butonu ile kurulumu devam edilir. Yazılımın Ekranda beliren ikinci ekranında "Yes" butonuna basılarak Lisans Anlaşması kabul edilmeli ve kurulumu devam edilmelidir.




5. Ekranda beliren yeni pencerede “Enable Test Mode” satırının önündeki kutucuk seçili hale getirilerek “Next” butonuna basılmalıdır.




6. Done! Penceresi ekrana geldiğinde yapılan işlemin program tarafından onaylandığı ve kabul edildiği değişikliklerin geçerli olması için bilgisayarın yeniden başlatılması gerektiği bilgisi görülecektir. “OK” Butonuna basılarak işlemlere devam edilmelidir.




7. “OK” butonuna basıldığında bir önceki ekran tekrar ekranda belirecektir. Bu defa Sign a System File satırının önündeki kutucuk işaretlenerek, tekrar “Next” butonuna basılmalıdır.



8. C:\Windows\System32\Drivers\SigmaBDA.sys yolu yazılarak “OK” butonuna basılmalıdır.



9. İşlemlerin tamamlanmasının ardından bu defa “Exit” önündeki kutucuk işaretlererek “Next” butonuna basılarak pencere kapatılmalıdır.



10. Bilgisayar F8 tuşuna basılmadan tekrar başlatıldığında hiçbir ek ayara gerek olmadan sürücünün çalıştığı kullanıcı tarafından farkedilecektir.

Bazı durumlarda Kullanıcı Hesaplarından, Kullanıcı Denetiminin kapatılmamış olması veya programın Yönetici Yetkileri ile çalıştırılmamış olması zaman zaman problemler yaratabilir.

**Bu Doküman ve Resimlerin Tamamı Sigma Mühendislik Elektronik Cihazlar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine Aittir ve Her Hakkı Saklıdır. Metinlerin veya Resimlerin Kısmen veya Tamamen İzinsiz Olarak Çoğaltılıp Dağıtılması Aynı Mizanpajın Kullanılarak Yazının veya Resimlerin Tekrar Düzenlenip Yayınlanması Suç Unsuru Teşkil Edecektir.**

**Sigma Mühendislik Elektronik Cihazlar  
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi**

**© 2011**

